

2025년 교내 화재사고 사례 및 현장 사진




사진1 보조배터리 사고 사진 1




사진2 보조배터리 사고 사진 2



사진3 멀티탭 화재 원인 추정



사진4 멀티탭 화재 원인 추정



사진5 실내 전열기 사용



사진6 멀티탭 화재 원인 추정